

Нужна небольшая помощь

Posted by roman_08 - 2012/02/15 20:44

Всем привет. Проблема собственно вот в чем

Не могу придумать как "законопатить" вот это место в синем кружке:

http://funkyimg.com/t2/1350/095/275488202_JPG.jpg

Получается только так:

http://funkyimg.com/t2/1350/093/850076201_JPG.jpg

ЗЫ. Файл проблемного места <http://depositfiles.com/files/6j3rra15d>

Нужна небольшая помощь

Posted by roman_08 - 2012/02/15 21:04

И еще попутный вопрос (глюк). Почему-то именно на этом проекте шейдер Visual state 3 работает так: http://funkyimg.com/t2/1350/169/579660203_JPG.jpg Хотя должен так:

http://funkyimg.com/t2/1350/168/104402205_JPG.jpg . Причем если всю геометрию импортировать в другой файл ничего не меняется, а если сначала экспортировать через IGES (и только через него) в Рино, а потом обратно все становится на свои места, но только до первого сохранения (далее все снова).

ЗЫ. Через IGES без Рино не получается

Нужна небольшая помощь

Posted by kodg - 2012/02/15 22:16

вот как вариант,

http://www.kodg-3d.com/images/fbfiles/files/25_help2.rar

но красиво все равно такую задачу не решить, нужно или менять радиуса или смещать линию дальше от кромки радиатора

по второму вопросу, нажми Ctrl + 4 это настройки шейдера (обратно Ctrl + 1)

Вопрос это существующая машина или нет, если да то скажи какая чтоб можно было этот момент посмотреть как выглядит готовым

Нужна небольшая помощь

Posted by roman_08 - 2012/02/15 22:24

Спасибо, буду думать.

Машина не существующая

=====